

## 通学路の安全対策について

### 通学路とは

通学路とは法令※において「児童が小学校（特別支援学校の小学部を含む。）に通うため、1日につきおおむね40人以上通行する道路の区間」のほか「児童が小学校に通うため通行する道路の区間で、小学校の敷地の出入口から1キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童の通行の安全を特に確保する必要があるもの」とされていますが、町田市立小学校においては、毎年度、児童の分布や道路の交通状況等を勘案して学校長が通学路の指定及び通学路図を作成しています。

※交通安全施設等踏整備事業の推進に関する法律施行令第4条

### 仮校舎（南中学校の位置）期間の通学路案について

2022年度の新たな学校づくり基本計画検討会において、現在の南第一小学校の通学路を利用した上で、現南中学校へ接続するための道路を追加するイメージで新たな通学路案を検討しました。この案に基づき、2025年3月に道路管理者・交通管理者等と通学路候補の点検を実施し、安全対策を検討していきます。

**凡例**

- …2025年度学区域
- …南一小通学路
- …通学路候補案
- ★…2022年度通学路点検箇所(直近)

**意見なし**

- 南中学校までの通学路が切れていたため、ワークショップの中で追加
- 歩道がなく狭いところがある（路側帯は両側もしくは片側にあり）
- 見通しが悪く歩道が狭い  
よく飛ばしている車がかいて危険

**意見なし**

- 歩道が整備されている  
歩道を自転車を通らないよう警察に言う

**意見なし**

番号	要望	写真
★1	コインパーキングができたことにより、道幅が狭くなった。車と子供の接触も見られた。改めて注意喚起が必要な箇所である。	
<b>対策・回答</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>「通学路」の看板及び電柱帯を各1枚設置。</li> <li>周囲の外側線を塗り直す。</li> </ul>		

番号	要望	写真
★2	見通しが悪く、カーブミラーの設置があるもののかなり高い位置にあるため、児童から見えにくくなっている。時間帯進入禁止にもかかわらず、自動車を通ることも多い。	
<b>対策・回答</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>カーブミラーは、トラックに当たることを防ぐために高い位置に設置している。また、ミラーは車同士の事故を防ぐための道路施設なので通学路安全対策の対象外。</li> <li>T字マークの塗り直し</li> <li>スクールゾーンの文字の塗り直し</li> </ul>		

番号	要望	写真
★3	時間帯進入規制がかかっているが、登下校時間帯に気付かず通る自動車が多く感じる。標識もあるが、見えにくい位置にあるかもしれない。	
<b>対策・回答</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>標識を車道側へ移設し、標識を追加設置</li> </ul>		