

○ H18 年度試験掘削箇所



掘削物1



掘削物2



掘削物3



掘削後1

(池の辺試験掘削 I-1)



掘削後2



掘削後3



掘削後4



掘削後5

(池の辺試験掘削 I-1)



入孔箇所内部より壁面1



入孔箇所内部より壁面2






入孔箇所内部より壁面3



入孔箇所内部より壁面4


(池の辺試験掘削 T-1)



特記事項

- ① 臭いは特になし
- ② 滞水なし
- ③ 中間覆土なし

※寸法は概算値



池の辺 I-1

(池の辺試験掘削(スケッチ) I-1)



掘削作業3



掘削作業4



掘削完了



掘削物1

(池の辺試験掘削 I-2)



掘削物2



掘削後1



掘削後2



掘削後3

(池の辺試験掘削 I-2)



入孔箇所内部より壁面1



入孔箇所内部より壁面2






入孔箇所内部より壁面3




入孔箇所内部より壁面4

(池の辺試験掘削 I-2)



特記事項

- ① 不燃物等の混在あり
- ② 滞水なし
- ③ 中間覆土なし
- ④ 臭いなし



* 寸法は概算値

池の辺 I-2

(池の辺試験掘削(スケッチ) I-2)



掘削完了



掘削物1



掘削物2



掘削物3

(池の辺試験掘削 I-3)



入孔調査7



入孔箇所内部より壁面1



入孔箇所内部より壁面2



入孔箇所内部より壁面3

(池の辺試験掘削 I-3)



入孔箇所内部より壁面4



入孔箇所内部より壁面5






入孔箇所内部より壁面6




サンプリング1

(池の辺試験掘削 I-3)



- 特記事項
- ① 破砕物等の混在あり
 - ② 滞水なし
 - ③ 中間覆土あり
 - ④ 臭いはなし



※寸法は概算値

池の辺 I-3

(池の辺試験掘削(スケッチ) I-3)



掘削作業3



掘削作業完了



掘削後1



掘削後2

(峠谷試験掘削 T-1)



掘削後3



掘削後4







掘削後5



掘削後6

(峠谷試験掘削 T-1)



- 特記事項
- ① ビニール片多い
 - ② 滞水あり
 - ③ 中間覆土なし
 - ④ 臭いは特になし

* 寸法は概算値
 峠谷 T-1

(峠谷試験掘削 (スケッチ) T-1)



掘削作業完了



掘削物1



掘削物2



掘削物3

(峠谷試験掘削 T-2)



掘削後1



掘削後2



掘削後3



掘削後4

(峠谷試験掘削 T-2)



入孔箇所内部より壁面3



入孔箇所内部より壁面4






入孔箇所内部より壁面5




入孔箇所内部より壁面6

(峠谷試験掘削 T-2)



特記事項

- ① H₂S臭あり (除去にし尿汚泥の埋立あり)
- ② ビニール片多い
- ③ 滞水なし
- ④ 中肉覆土なし



※ 寸法は概算値

峠谷下2

(峠谷試験掘削 (スケッチ) T-2)