資料4-3 通学路安全対策要望例

資料4-3

「⇨」・・・写真の撮影方向



番号
南成瀬小学校②
要望
照明をつけてほしい 側溝があったりなかったりしていて危険
対策・回答
・道路の照度は町田市街路灯設置基準を満たしているため、街路灯の新規設置は不可 ・水はけをよくするためには、蓋はかけずにオープンにしておくことが最もよいので、基本的には何もしないのが好ましいが、目の前のお宅から要望があれば蓋をかけることも可

番号
南成瀬小学校③
要望
横断歩道を作ってほしい
対策・回答
・カーブで見通しが悪く、歩行者が安全に待機できるような場所もないことから横断歩道の設置は不可

番号
南第二小学校①
要望
右左折時の減速につながる道路の塗装(赤色滑り止め舗装、減速ドットライン)の実施。信号待ち児童の待機場所を安全かつ目立つように塗装。交差点少し手前付近から、減速を促す看板を設置。
対策・回答
・都道側で支線誘導板を更新 ・市道側は看板も設置済みのため、これ以上の設置は不可 ・交差点の山側から下りてくる細い道もかなり狭く、手前の電柱に一時停止の看板が設置済みのため、これ以上の対策不可

番号
南成瀬小学校①
要望
ガードレールを直してほしい
対策・回答
・曲がっている横断抑止柵の補修

番号
南第二小学校②
要望
スクールゾーンの出入口がわかるような看板を設置、入口手前で減速を促す道路の塗装の実施。
対策・回答
・十字の交差点マークを２箇所設置 ・横断歩道などは幅員が狭い、交通量が少ないため設置不可

番号
南第二小学校③
要望
押しボタン式信号機の導入（南成瀬6丁目15番地、20番地付近）。南成瀬西交差点方面への減速につながる道路の塗装(赤色滑り止め舗装、減速ドットライン)の実施。
対策・回答
・信号機については交通量も少なく、現在の状況だと設置不可 ・警察でパトロールを行うよう検討中