南第三小学校　通学路安全対策要望例

資料4-2

…現・南第三小学区
…現・南第四小学区
…2030年度から新たに南第四小学区になる金森3丁目
…現・南第三小通学路
…現・南第四小通学路

現・南第三小学校

新校舎
（現・南第四小学校）

仮校舎
（現・南中学校）

金森一丁目
金森二丁目
金森三丁目
金森東一丁目
金森東二丁目
小川三丁

番号
南第三小学校　2022①
要望
車も自転車(特に高校生)もスピードを出して危険。
対策・回答
・白線の塗り直しを行う。



番号
南第三小学校　2024④
要望
住宅で見通しが悪く、下校時下り坂のため走ってしまう児童が多い。飛び出し注意。
対策・回答
・飛び出し注意の看板を設置。



番号
南第三小学校　2024②
要望
・見通しが悪い上に、信号がないので車が減速しないことが多いため、非常に危険。 ・停止線を守らずに一時停止せず、横断歩道まで乗り上げている車両が多い。
対策・回答
・「止まれ」が擦れているため、塗り直しを行う。 ・飛び出し注意の看板を設置。



番号
南第三小学校　2022⑤
要望
・上り坂で車が一時停止するが、停止線で確認しずらい為、線を越えてくる。 ・交通量が多く、車のスピードも出ている。
対策・回答
・付近にある注意喚起看板の内容が一部薄くなっているため、シールを貼り直しを行う。

