


資料3-3
南第一小学校地区の通学路安全対策要望例

一 現在の南第一小通学路



番号
南第一小学校②

要望
左側のミラーも増設希望

対策・回答

・カーブミラーは自動車同士の衝突防止のための施設で、歩行者や自転車にとってはかえって危険になる面もあるため、通学路点検では対象外



番号
南第一小学校③

要望
児童も車を運転する方もわかりやすい標示や標識等、安全確認のためのものを設置してほしい

対策・回答

- ・路面補修
- ・「止まれ」標示の塗り直し



番号
南第一小学校④

要望
車道と歩道の区別ができるように舗装をしてほしい。
見通しの良い木々の整備と防犯カメラなどの対策をしてほしい。

対策・回答

- ・道幅が狭いため、車が路側帯上に乗ることが常態化してしまうことから、外側線の設置は不可
- ・公園側の木は見通しを良くする整備となれば剪定だけでなく伐採を伴うと考えられるが、伐採の場合は学校単位ではなく自治会単位での要望が必要
- ・2021年度に西田峯山公園内に防犯カメラを設置



番号
南第一小学校①

要望
スピード減速を促す看板等で注意喚起をしていただきたい

対策・回答

- ・車の減速を狙って、白線（外側線）幅を狭くしているため、白線の上に乗りやすい
- ・「スピード落せ」の注意看板1箇所設置

