



トップページ > 暮らし > ぐみ・環境 > ぐみ > 町田市バイオエネルギーセンターで火災が発生しました（2022年2月21日）

町田市バイオエネルギーセンターで火災が発生しました（2022年2月21日）

印刷 更新日：2022年12月27日

2022年2月21日に不燃ぐみピットで火災が発生

2022年2月21日に町田市バイオエネルギーセンター内の一部で火災が発生しました。火災発生防止のため、発火するおそれのあるぐみ（スプレー缶やガスライター、リチウムイオン電池等）を正しく分別し、適切な処理をお願いいたします。市で処理できないぐみの品目は、ご自身で販売店等へお持ち込みいただく必要があります。適切な分別を行うことが最も効果的な予防策となります。市の施設内では選別に努めておりますが、より一層のご協力をお願いいたします。経過は、下記のとおりです。

火災発生日時

2022年2月21日（月曜日）午前7時25分頃

火災発生場所

町田市バイオエネルギーセンター：不燃ぐみピット

経過

午前7時25分頃：不燃ぐみピットの発煙を発見・初期消火開始
午前8時頃：消防署へ消防隊出動依頼
午前8時10分頃：消防隊到着・消火活動開始
午後3時30分：消防署から鎮火確認の連絡

発火原因

消防機関による火災原因調査が行われましたが、特定できませんでした。推定される原因としては、発火性のあるリチウムイオン電池やカセットボンベ、ガスライター等が考えられます。リチウムイオン電池等の小型充電式電池やモバイルバッテリーの分別をお願いいたします。

ご協力をお願いします

[> 小型充電式電池・モバイルバッテリーの出し方](#)

2022年7月から有害ぐみ（乾電池）の日に、小型充電式電池・ボタン電池の回収をはじめました。発火する恐れのあるぐみの分別と正しい出し方にご協力ください。

[■ リチウムイオン電池関係（環境省）（外部サイト）](#)

ぐみ収集車の火災防止にご協力ください

[> ぐみ収集車の火災防止にご協力ください](#)

「燃やせないぐみ」に混入したスプレー缶やガスライター、リチウムイオン電池による火災が発生しています。正しいぐみの分別にご協力ください。

このページの担当課へのお問い合わせ **環境資源部 循環型施設管理課**

電話：042-797-2732 ファックス：042-797-9167



WEBでのお問い合わせ



町田市役所

法人番号 6000020132098



〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22

代表電話：0 4 2 -(代表)7 2 2

代表電話受付時間：午前7時から午後7時

窓口受付時間：午前8時30分から午後5時

市役所・市施設のご案内

市へのご意見