



トップページ > 暮らし > ぐみ・環境 > ぐみ > 町田市バイオエネルギーセンターで火災が発生しました（2022年6月11日）

町田市バイオエネルギーセンターで火災が発生しました（2022年6月11日）

印刷 更新日：2022年12月27日

「燃やせないぐみ」の中に、発火するおそれのあるぐみ（スプレー缶やガスライター・リチウムイオン電池等）を混ぜないでください

町田市バイオエネルギーセンターで火災が発生しました。火災の原因は特定できていませんが、燃やせないぐみの中に発火するおそれのあるぐみ（リチウムイオン電池やスプレー缶・ガスライター等）が混入していたためと推測されています。また、3月には燃やせないぐみの収集車で、スプレー缶が原因とみられる車両火災も発生しています。火災が発生した場合には、消火活動のため、様々な機械を停止させるだけでなく、工場内へのぐみ収集車の搬入を止めることとなります。町田市バイオエネルギーセンターは、市民の皆様のご家庭から出される燃やせるぐみ、燃やせないぐみ、粗大ぐみを受け入れている市内唯一のぐみ処理施設です。火災等により施設の稼働が止まった場合、ぐみ処理に大きな影響を及ぼすことになります。施設内でも、事故のないように選別に努めています。発火するおそれのあるぐみにつきましては、「資源とぐみの出し方ガイド」や「町田市ぐみ分別アプリ」をご確認いただき、ぐみの正しい分別と出し方にご協力ください。

破砕物搬送コンベヤ内で火災が発生しました

2022年6月11日（土曜日）午前9時4分頃、町田市バイオエネルギーセンターの不燃・粗大ぐみ処理施設内の一部で火災が発生しました。経過は下記のとおりです。

火災発生場所

町田市バイオエネルギーセンター内：不燃・粗大ぐみ処理施設内のNo. 1破砕物搬送コンベヤ

経過

午前9時4分頃：不燃・粗大ぐみ処理施設2階フロアで煙に気づき、消火活動を開始
午前9時5分頃：火災検知器作動
午前9時7分頃：町田消防署に通報。安全のため、ぐみの搬入を全面停止。
午前9時16分頃：消防署・警察署到着（消防車両10台・警察車両2台来場）
午前10時40分頃：ぐみの搬入再開（消防署の確認は継続）
午後0時5分頃：24時間警戒機の消防署のポンプ車1台を残し、ほかの消防・警察車両は退出
翌日午前9時25分頃：消防署が異常ないことを最終確認し、警戒機終了

発火原因

発火原因としては、発火性のあるリチウムイオン電池やカセットボンベ、ガスライター等が考えられています。

ご協力をお願いします

発火するおそれのあるぐみの分別と正しい出し方にご協力ください。

> 小型充電式電池の出し方

2022年7月から有害ぐみ（乾電池）の日に、小型充電式電池・ボタン電池の回収をはじめました。

このページの担当課へのお問い合わせ **環境資源部 循環型施設管理課**

電話：042-797-2732 ファックス：042-797-9167

WEBでのお問い合わせ