

ダイオキシン類等調査結果について

2025年10月17日に火葬炉排ガス中のダイオキシン類等の測定を行いましたので、お知らせします。

なお、火葬によるダイオキシン類の発生や焼骨の損傷を防ぐため、棺の中に副葬品（特に、プラスチック製品や化学繊維製品等）を入れないよう、ご協力をお願いします。

南多摩斎場ダイオキシン類等調査結果

| 調査項目 | 3号炉 | 10号炉 | 指針値等 | 単位 |
|-----------|-------|-------|---------|-----------------------|
| ダイオキシン類濃度 | 0.31 | 0.26 | 5 ※1 | ng-TEQ/m ³ |
| ばいじん濃度 | 0.027 | 0.004 | 0.15 ※2 | g/m ³ |
| 塩化水素濃度 | 35 | 12 | 700 ※2 | mg/m ³ |
| 硫黄酸化物濃度 | 3 | 1 | なし | ppm |
| 窒素酸化物濃度 | 100 | 100 | 250 ※2 | ppm |

※1 「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」による指針値

※2 「大気汚染防止法」の廃棄物焼却炉（焼却能力2t/h未満）の規制値

お問合せ

南多摩斎場組合

電話 042-797-7641