資料3-3　通学路安全対策要望

資料　3-3

資料
現在の通学路図
青色・・・・鶴三小学区
緑色・・・・鶴二小学区

「⇨」・・・写真の撮影方向



番号
鶴川第三小学校①

要望
ポールだけの箇所をガードレールにして欲しい。

対策・回答
・ガードパイプを設置。

番号
鶴川第三小学校②

要望
・スクールゾーンであることを目立つようにする。スクールゾーンの看板が色褪せているので、塗りなおしをして欲しい。
・道路にスクールゾーンの塗装をする。

対策・回答
・車両通行禁止の看板は町内会及びＰＴＡで設置したもののため、市では対応不可。
・スクールゾーンの標示については来年度以降新設予定。

番号
鶴川第二小学校①

要望
未設置部分にも設置。
横断歩道付近など児童が多く滞留する場所を重点的に改善していただきたい。

対策・回答
・正門入り口付近横断歩道の対岸にもガードレールを設置。

番号
鶴川第三小学校③

要望
植え込みの隙間がないよう増加。または、ガードレールか柵をつける。

対策・回答
・当該箇所はきついカーブなどはなく、歩道と車道の間に段差が１５cmあるため、法定速度で通行していれば車が乗りあげることはない構造になっている。ガードレールや柵の設置は不可。
・学校にて児童に安全指導。

番号
鶴川第二小学校③

要望
・押しボタン式信号機の早期設置を強く要望します。
・上下線ともスピードが出せないよう減速ドットラインや減速マークなど、複数の路面表示を強く要望します。
・下りの歩道に「自転車スピード落とせ」の看板の複数設置を要望します。

対策・回答
・信号機は隣接の信号機との距離等設置基準により設置不可。
・下り車線は滑り止め舗装済み。上り車線も減速ドットラインおよびセンターゼブラを新設。
・自転車スピード落とせの看板を１枚設置。

番号
鶴川第二小学校②

要望
サンクタスマンションを下りたところに横断歩道を設け、歩行者が安全に横断できるようにして頂きたい。また、朝の通学時間帯の車両の進入及び速度違反の取り締まりを警察に依頼して頂くようお願いしたい。

対策・回答
・道路の幅員、構造等により、横断歩道の設置は難しい。
・交差点をわかりやすくするため、ドットラインを新設。
・取り締まり要望として受付。