


調査孔番
調査深度(地盤高)

仮B.M ±0.00m
(境界杭天端)

件名	町田市立南第三小学校増改築に伴う地質調査
場所	東京都町田市金森 442
図面名	調査位置図
図面番号	
縮尺	1/500
作製年月日	45, 10 作製者 [redacted]

（注）1．試料採取方法の記号（記号の右の数字は試料番号）
○－1　乱さない試料
◎－2　貫入試験機による試料
●－3　コアー試料
2．試料採取深度と回収比

3.20	3.20－3.70は試料採取深度（m）
45／50	45　は回収比（50cm：貫入深さ，45cm：試料長さ）
3.70	50

地質柱状図

調査件名　町田市立南大3小学校改築工事地質調査　No. 1　　標高　－0.15

孔内水位　6.60m　　調査期間　昭和45年9月30日より 昭和45年10月1日まで　　[redacted]

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	地質名	観察	相対密度	相対稠度	標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50	試料 採取方法	採取深度 m
	－0.15																
	－0.25	0.10	0.10		茶褐	盛土	乾燥に依るローム質の黒ボク．含水中少量の植物根繊維混る		軟かい	1.00 31	4/31	1	2/12	1/9	(3.87)		
	－1.35	1.20	1.10		暗灰	表土				2.00 37	3/37	1/16	1/11	1	(2.48)		
							含水中位～大．少量の透水有り		軟かい〜堅い	3.00 35	3/35	1/12	1/13	1	(2.58)		
										4.00 30	9	1	3	5			
							全体的に粘着力強い			5.00 34	3/34	1/17	1/9	1/8	(2.65)		
										6.00 31	2/31	1/13	1/18		(1.75)		
							7.40m附近より凝灰質を含む		堅い〜非常に堅い〜中位〜堅い	7.00 33	3/33	1/11	1	1/12	(2.75)		
										8.00 30	10	4	3	3			
										9.00 30	13	4	4	5			
							火山灰砂を少量混る			10.00 30	15	4	6	5			
										11.00 30	25	7	8	10			
							処々固結した所有り．			12.00 30	6	2	2	2			
										13.00 30	12	3	4	5			
										14.00 30	10	3	3	4			
										15.00 30	17	5	6	6			
	－15.55	15.40	14.20		茶褐	ローム				16.00 9	50/9			50/9	(166.6)		
							上部含水中～大．礫径5～40m/m 礫は角ばっている 下部に至って含水少なくなる．	非常に密な		17.00 14	50/14	31	19/4		(147.1)		
										18.00 14	50/14	35	15/4		(107.1)		
	－19.29	19.14	3.74		茶灰	砂礫				19.00 14	50/14	23	27/4		(107.1)		

地質柱状図

（注）1．試料採取方法の記号（記号の右の数字は試料番号）
○－1　乱さない試料
⊙－2　貫入試験機による試料
●－3　コアー試料
2．試料採取深度と回収比
3.20 / 45/50 / 3.70　3.20－3.70は試料採取深度（m）
45　は回収比（50cm：貫入深さ，45cm：試料長さ）


調査件名　町田市立南第3小学校改築工事地質調査　No. 2.　　標高 +0.19


孔内水位　6.70m　　調査期間　昭和45年10月2日より 昭和45年10月3日まで　　[redacted]

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	地質名	観察	相対密度	相対稠度	標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50	試料 採取方法	採取深度 m
	+0.19																
	−0.11	0.30	0.30		暗灰	盛土											
1	−1.21	1.40	1.10		暗灰	表土	ローム による 含水中位 植物性根相少量に見る		軟かい	1.00 35	3/35	1	1/12	1/13	(2.58)		
2									軟かい	2.00 30	3	1/12	1	1/18			
3							含水中位		軟かい	3.00 31	3/31	1	1	1/11	(2.71)		
4									中位	4.00 30	7	1	2	4			
5							少量の透水有り		軟かい	5.00 35	3/35	1/18	1/12	1	(2.58)		
6									堅い	6.00 37	3/37	1/12	1/13	1/12	(2.48)		
7							全体的に 粘着性有り		堅い	7.00 38	3/38	1/15	1/12	1/11	(2.37)		
8									中位	8.00 30	8	2	3	3			
9							少量の火山砂 混入する		中位	9.00 30	9	2	3	4			
10									中位	10.00 30	11	3	3	5			
11							処々固結して いる部分有り		堅い	11.00 30	12	3	4	5			
12									堅い	12.00 30	7	2	2	3			
13							全体的に		堅い	13.00 30	9	2	3	4			
14							粘着力強い		堅い	14.00 30	10	3	3	4			
15									堅い	15.00 30	14	4	5	5			
16	−15.41	15.60	14.20		茶褐	ローム			非常に	16.00 18	50/18	27	23/18		(8.33)		
17							上部 粘土混る 含水中位		密な	17.00 17	50/17	33	17/17		(8.82)		
18							礫径3～70mmで 角礫多い 下部になり			18.00 15	50/15	37	13/5		(10.20)		
19	−18.42	19.11	3.51		茶灰	砂礫	含水少なくなる			19.00 11	50/11	45	5/11		(13.63)		
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	

調査位置図

縮尺 1:500





件名	町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査
場所	町田市金森 442
図面名	調査位置図
図面番号	
縮尺	1/500
作製年月日	47.1 作製者 [redacted]

地質性状図

調査件名　町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査 No. 1

孔内水位　8.10m

調査期間　昭和46年12月24日より 昭和46年12月25日まで

標高　−0.73m

[redacted]

○−1 乱さない試料
◎−2 貫入試験機による試料
●−3 コアー試料

2. 試料採取深度と回収比
3.20−3.70は試料採取深度（m）
45 は回収比（50cm：貫入深さ，45cm：試料長さ）

3.20 / 45/50 / 3.70

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシステンシー
	−1.43	0.70	0.70			暗茶褐	表土	上部 礫 炭ガラ混入	
									軟かい〜非常に軟かい〜中位
								含水中位	
								全体的に腐植物混入	
								少量の浮石，火山砂混入	
				8.10					
								深度10.00m附近依り含水少くやや硬くなる	
						茶褐〜褐色			中位〜堅い〜中位
								下部 幾分粘土質を含んで粘性力やや強い	
	−15.63	14.90	14.20			褐色	ローム		
								礫径10〜60mm位含水少. 全体的に風化礫多い	非常に密な
	−19.08	18.35	3.45			褐色	砂礫		

標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50	試料 採取方法	試料 採取深度 m
1.00 / 30	3	1	1	1			
2.00 / 33	3 / 33	1	1	1	(2.75)		
3.00 / 34	3 / 34	1	1	1	(2.45)		
4.00 / 40	2 / 40	1	1	20	(1.54)		
5.00 / 37	2 / 37	1	1	17	(1.62)		
6.00 / 30	2	1	1	14			
7.00 / 33	3 / 33	1	1	1	(2.75)		
8.00 / 32	3 / 32	1	1	1	(2.81)		
9.00 / 30	4	1	2	1			
10.00 / 30	10	3	3	4			
11.00 / 30	12	3	4	5			
12.00 / 30	5	1	2	2			
13.00 / 30	7	2	2	3			
14.00 / 30	7	2	2	3			
15.00 / 15	50/15	32	18/5		(100.0)		
16.00 / 10	50/10			50/10	(150.0)		
17.00 / 7	50/7			50/7	(214.1)		
18.20 / 15	50/15	29	21/5		(100.0)		

件名 町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査　No. 1

[redacted]

地質柱状図

試料番号）
○－1　乱さない試料
◉－2　貫入試験機による試料
●－3　コアー試料
2. 試料採取深度と回収比
3.20－3.70は試料採取深度（m）
45　は回収比（50cm：貫入深さ，
50　45cm：試料長さ）

調査件名　町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査　No 2　　標高　－0.62m

孔内水位　7.40m　　調査期間　昭和46年12月25日より 昭和46年12月27日まで　　[redacted]

3.20 / 45 / 50 / 3.70

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシステンシー	標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 12cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30	試料 採取方法	試料 採取深度 m
	-1.42	0.80	0.80			暗茶褐	表土	上部礫炭ガラ混入		1.00 30	3	1	1	1			
									軟かい～非常に軟かい～軟かい～堅い～中位	2.00 34	3/34	1/14	1	1	(2.65)		
								含水中位		3.00 33	3/33	1/13	1	1	(2.75)		
										4.00 30	2	1/17	1/13				
								全体的に腐植物、浮石、火山砂ツ量混入		5.00 40	2/40	1/20	1/20		(1.50)		
										6.00 30	1			1			
				7.40						7.00 32	2/32	1/20	1/12		(1.93)		
										8.00 30	3	1	1	1			
										9.00 36	3/36	1/13	1/13	1	(2.57)		
								深度10.00m附近より含水ツなくやゝ硬くなる		10.00 30	10	3	3	4			
										11.00 30	12	3	4	5			
										12.00 30	5	1	2	2			
						茶褐～				13.00 30	7	2	2	3			
										14.00 30	6	2	2	2			
	-15.42	14.80	14.00			褐色	ローム			15.00 10	50/10			50/10	(150.0)		
								含水ツ	非常に密な	16.00 13	50/13	40	10/3		(115.3)		
								礫至10～70m/m風化礫多い		17.00 6	50/6			50/6	(250.0)		
	-18.92	18.30	3.50			褐色	砂礫			18.20 10	50/10			50/10	(150.0)		

件名　町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査　　No. 2　　[redacted]

地質柱状図

○－1　乱さない試料
⊙－2　貫入試験機による試料
●－3　コアー試料

2. 試料採取深度と回収比
3.20－3.70は試料採取深度（m）
45　は回収比（50cm：貫入深さ，
50　　45cm：試料長さ）

調査件名　町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査　No.3　　標高　−0.47m

孔内水位　7.60m　　調査期間　昭和47年1月6日より　昭和47年1月7日まで　[redacted]

3.20 / 45 / 50 / 3.70

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	孔内水位 m	柱状図	色調	地質名	観察	コンシステンシー
	−1.27	0.80	0.80			暗茶褐	表土	上部 礫及び炭ガラ混入	
									軟かい〜非常に軟かい〜中位〜堅い〜中位
								含水中位	
								全体的に 腐植物及び 浮石 火山砂 少量混入	
								深度9.00m附近より 含水少なく やや硬くなる	
	−15.27	14.30	14.00			褐色	ローム		
								礫至10〜60m/m 含水少 風化礫多い	非常に密な
	−17.77	18.30	3.50			褐色	砂礫		

標準貫入試験


深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 12cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50
1.00					
1.30	3	1	1	1	
2.00	3	1			
2.35	35	15	1	1	(2.53)
3.00	2	1	1		
3.32	32	20	12		(1.93)
4.00	2	1	1		
4.36	36	20	16		(1.57)
5.00	2	1	1		
5.33	33	17	16		(1.82)
6.00					
6.30	3	1	1	1	
7.00	3	1			
7.33	33	13	1	1	(2.75)
8.00					
8.30	4	1	2	1	
9.00					
9.30	10	3	3	4	
10.00					
10.30	12	3	4	5	
11.00					
11.30	11	3	4	4	
12.00					
12.30	7	2	2	3	
13.00					
13.30	6	2	2	2	
14.00					
14.30	6	2	2	2	
15.00	50			50	
15.10	10			10	(150.0)
16.00	50	40	10		
16.13	13		3		(115.3)
17.00	50			50	
17.06	6			6	(250.0)
18.15	50	32	18		
18.15	15		5		(100.0)

試料

採取方法	採取深度 m

件名　町田市立南第3小学校増築工事に伴う地質調査　No. 3　[redacted]

調査地点位置図



件名	町田市立つくし野小学校他5校々舎 増改築工事に伴う地質調査委託(南第3小学校)		
申請地	東京都町田市金森 442		
図面名称	調査地点位置図	縮尺	1/1,000
作成年月日	S48年 7月 日		
[redacted]			

町田市立つくし野小学校他5校校舎
増改築工事に伴う地質調査委託
（南つくし野小学校）

土質柱状断面図（図－　）

調査地名	東京都町田市金森442番地
調査年月日	昭和48年7月5日 ～ 7月6日
ボーリング工法	ロータリー式コアーボーリング
サンプリング方法	スプリットスプーンサンプラー
[redacted]	

地点－No. 1

孔内水位 (m)	標高 (m)	深さ (m)	テストサムプル	断面記号	土質名	色	相対密度緊硬度或は	観察	標準貫入試験 測定深度	標準貫入試験 打撃回数	打撃試験 (cm) 10 20 30	打撃回数 (N) 0 10 20 30 40 50 60 70
	-0.089	0.00										
								草根等 混入	1.15	7/30	2 2 3	
	-1.889	1.80			表土	黒灰			1.45			
								ポーラス状 スコリヤ混る	2.15	4/30	1 1 2	
									2.45			
	-3.489	3.40			ローム	茶褐	中位	腐植物若干 混入	3.15	6/30	1 2 3	
								色調 多少変化する	3.45 4.15	9/30	3 3 3	
5	4.90						堅い		4.45			
							非常に柔い	腐植物 所々多量に混入	5.15	3/30	1 1 1	
					砂質ローム	茶褐			5.45			
	-6.289	6.20					非常に堅い		6.15	24/30	7 8 9	
								含水小	6.45			
							中位		7.15	6/30	2 2 2	
						青灰		全般に浮石混入	7.45			
								固結状を呈す	8.15	23/30	7 8 8	
									8.45			
									9.15	19/30	6 7 6	
10									9.45			
								840㎜付近より暗青灰の固結シルト所々レンズ状に挟む	10.15	29/30	9 10 10	
							非常に堅い		10.45			
					固結凝灰質シルト	暗灰			11.15	21/30	6 7 8	
							堅い		11.45			
	-12.489	12.40							12.15	9/30	3 3 3	
							非常に堅い		12.45			
					固結シルト質粘土	茶褐		固結状を呈す 腐植物若干混入	13.15	26/30	5 10 11	
							特に堅い		13.45			
	-14.489	14.40							14.15	38/30	6 11 21	
15									14.45 15.00	50/1	反	撥
								色調 多少変化	15.01			
									16.00	50/1	反	撥
								礫径5㎜～60㎜程度	16.01			
									17.15	50/7		
									17.22			
	-18.189	18.10			砂礫	茶褐	非常に密な		18.00	50/10		
									18.10			
20												
25												
30												

[redacted]


町田市立つくし野小学校他5校校舎増改築工事に伴う地質調査委託
（南大谷小学校）

土質柱状断面図 (図—)

調査地名　東京都町田市金森442番地
調査年月日　昭和48年7月5日 — 7月6日
ボーリング工法　ロータリー式コアーボーリング
サンプリング方法　スプリットスプーンサンプラー
[redacted]

地点—No. 2

孔内水位 (m)	標高 (m)	深さ (m)	テストサムプル	断面記号	土質名	色	相対密度緊硬度或は	観察	標準貫入試験 測定深度	打撃回数
	-0.92	0.00								
								礫混入	1.15	3/30
	-2.32	1.40			盛土	褐灰			1.45	
								腐植物混入	2.15	5/30
	-3.22	2.30			表土	黒灰			2.45	
								腐植物混入	3.15	7/30
									3.45	
								ポーラス状	4.15	10/30
									4.45	
5.10 ▽								スコリヤ・凝灰・礫混る	5.15	9/30
	-6.82	5.90			ローム	茶褐			5.45	
									6.15	18/30
								色調変化	6.45	
									7.15	10/30
								含水少	7.45	
									8.15	12/30
								軽石混入	8.45	
									9.15	24/30
									9.45	
								固結状を呈す	10.15	40/30
									10.45	
									11.15	35/30
								12〜14m 浮石多量に混る	11.45	
					固結シルト質				12.15	20/30
	-14.07	13.15			シルト	暗灰			12.45	
									13.15	25/30
					固結シルト質			浮石混入 腐植物混入 固結状を呈す	13.45	
									14.15	28/30
	-15.72	14.80			粘土	茶褐			14.45	
	-16.32	15.40			砂礫	茶褐		礫径 2〜50㍉	15.15	50/8
	-17.07	16.15			細砂	暗緑灰		所により粘性土挟む	15.23	
									16.15	50/13
								少量の粘性土挟む	16.28	
									17.15	50/7
								礫径 2〜50㍉程度	17.22	
	-19.19	18.27			砂礫	茶褐			18.15	50/12
									18.27	



P.10

[redacted]

町田市立つくし野小学校他5校校舎増改築工事に伴う地質調査委託（南つくし野小学校）

土質柱状断面図 (図—)

調査地名　東京都町田市金森442番地
調査年月日　昭和48年 7月11日 — 7月13日
ボーリング機械　ロータリー式コアーボーリング
ボーリング方法　スプリットスプーンサンプラー
[redacted]


地点—No. 3

孔内水位 (m)	標高 (m)	深さ (m)	テストサムプル	断面記号	土質名	色	相対密度緊硬度或は	観察	標準貫入試験 測定深度	標準貫入試験 打撃回数
	-0.91	0.00						礫等混る		
	-2.01	1.10			盛土	暗褐			1.15	4/30
	-2.51	1.60			表土	黒		腐植物混入	1.45	
									2.15	6/31
								ポーラス状	2.46	
							中位		3.15	7/30
								腐植物混入	3.45	
							堅い		4.15	10/30
5.05 ▽								スコリヤ、浮石混入	4.45	
								有機物混入	5.15	7/30
	-7.21	6.30			ローム	茶褐			5.45	
									6.15	7/30
									6.45	
							中位		7.15	8/30
								浮石混入	7.45	
								含水少ない	8.15	25/30
							非常に堅い		8.45	
								固結状を呈する所あり	9.15	30/30
									9.45	
								緑灰の固結シルト混入	10.15	34/30
							特別に堅い		10.45	
									11.15	50/29
					固結凝灰質シルト	暗灰		色調変化する。	11.44	
	-13.61	12.10							12.15	18/30
									12.45	
							非常に堅い	ポーラス状	13.15	13/30
								腐植物、浮石混入	13.45	
					固結シルト質粘土	茶褐	特別に堅い	固結状を呈す	14.15	39/30
	-15.91	15.00							14.45	
									15.15	50/9
								粒子均一	15.24	
							非常に密な	礫少、礫径小さい	16.15	50/15
	-17.71	16.80			細砂	暗灰			16.30	
									17.15	50/12
							非常に密な	礫径2~60%内外	17.27	
								少量の粘性土含む	18.15	50/10
	-19.16	18.25			砂礫	茶褐			18.25	

打込試験 cm			打撃回数 (N)
2/18		2/12	
3/18		3/13	
2	2	3	
4	3	4	
2	2	3	
2	2	3	
2	2	4	
5	8	12	
6	9	15	
8	10	16	
13	18	19/9	
5	6	7	
3	5	5	
8	12	19	
30		29/5	
38		12/2	



[redacted]



町田市立南第三小学校他1校地質調査委託

（南第三小学校）

配置図

縮尺 1:300

◉ ボーリング位置及びNo

土　質　柱　状　図

調査名：町田市立南第三小学校他１校地質調査委託（南第三小学校）

調査場所：東京都町田市金森４４３番地　　No　1　　標高：[redacted]

調査年月日：昭和５１年１２月１日～１２月２日　[redacted]

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	柱状図	試料 採取方法	試料 採取深度	色調	土質名	観察	相対密度	孔内水位(m)	標本試料
1	2.55	1.60	1.60				黒褐	表土	黒土(黒ボクの表土 根植物混入			1
2												
3									粘土質ローム ごスコいヤ混入	中位		2
4							茶褐	関東ローム	部分的に火山砂混入		4.75	
5												
6									4m以下 含水富む			
7												
8	9.65	8.70	7.10									
9							暗灰	火山灰質粘土(硬質)	含水量少なくかたい 浮石.火山砂を混入 沼沢地の堆積層	非常にかたい		3
10												
11	12.55	11.60	2.90									
12							茶褐	火山灰質粘土	含水量やや多い 浮石粒混入	中位		4
13												
14	15.65	14.70	3.10									
15							暗褐～暗灰	砂レキ	全般に粘土分少量混入 レキ径5～60% 最大70～100% 円レキ多し	非常に密な		5
16												
17												
18	19.26	18.31	3.61									
19												
20												
21												

標準貫入試験

深度(m)	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	4/31	1	2/15	1/16
1.46 2.15	4/32	1	2/17	1/5
2.47 3.15	5/131	1	2/13	2/18
3.46 4.15	5/34	2/17	1/16	2/11
4.49 5.15	5/32	2/19	1/6	2/7
5.47 6.15	4/31	1	2/16	1/5
6.46 7.15	5/130	2/15	1/15	2
7.45 8.15	6/130	2	2	2
8.45 9.15	23/130	6	8	9
9.45 10.15	21/130	6	7	8
10.45 11.15	19/130	6	6	7
11.45 12.15	9/30	3/12	2/3	4
12.46 13.15	10/130	3	3	4
13.45 14.15	13/130	4	4	5
14.45 15.15	50/17	20	30/7	
15.32 16.15	50/120	24	26	
16.35 17.15	50/14	39	111/4	
17.29 18.15	50/16	32	18/6	
18.31				

N曲線 →　10　20　30　40　50　60

（注）1．試料採取方法の記号（記号の右の数字は試料番号）

○－1　乱さない試料
⊙－2　貫入試験による試料
●－3　コアー試料

2．試料採取深度の回収比

3.20～3.70mは採取深度m
45/50は回収比（50cmは貫入量　45cmは試料長）

土　質　柱　状　図

調査名：町田市立南第三小学校他１校地質調査委託（南第三小学校）

調査場所：東京都町田市金森４４３番地　　No. 2　　標高：[redacted]

調査年月日：昭和５１年１１月２９日～１１月３０日　　[redacted]

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	柱状図	試料 採取方法	試料 採取深度	色調	土質名	観察	相対稠密度	孔内水位(m)	標本試料
1	2.63	1.50	1.50				黒褐	表土	黒土(黒ボクの表土 腐植物混入			1
2							茶褐	関東ローム	粘土質ローム スコリア混入	中位〉かたい		
3									浴石点在			2
4											4.30	
5												
6									6m以下 火山砂を混入している。 含水量やや多くなる。			
7												
8												
9	10.58	9.45	7.95									
10				△			暗灰	火山灰質粘土	含水量少なくかたい 火山砂を混入 沼沢地堆積層	非常にかたい 中位		
11	12.93	11.80	2.35	△								
12							茶褐	火山灰質粘土	含水量多り 粘性大 浴石粒混入			
13												
14	15.83	14.70	2.90									
15							暗褐〜暗灰	砂レキ	全般に粘土分混入 レキ径5～60% 円レキ多し。 レキ分40～60%	非常に密な		
16												
17												
18	18.38	18.35	3.65									
19												
20												
21												

標準貫入試験

深度(m)	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	4/31	1/11	2/14	1/6
1.46 2.15	4/35	/	2/18	1/7
2.50 3.15	5/31	2/6	1/6	2/9
3.46 4.15	8/130	3/12	2/8	3
4.45 5.15	9/130	2	3	4
5.45 6.15	12/130	3	4	5
6.45 7.15	10/131	3	3	4/11
7.46 8.15	9/130	3/11	3	3/9
8.45 9.15	14/130	4	5	5
9.45 10.15	20/130	7	6	7
10.45 11.15	17/130	5	6	6
11.45 12.15	9/132	3	3/12	3
12.47 13.15	11/130	3	4	4
13.45 14.15	15/130	4	5	6
14.45 15.15	50/14	37	13/4	
15.29 16.15	50/11	39	11/1	
16.26 17.15	50/122	19	23	8/2
17.37 18.15	50/120	23	27	
18.35				

N曲線 →　10　20　30　40　50　60

（注）1．試料採取方法の記号（記号の右の数字は試料番号）

○－1　乱さない試料
⊙－2　貫入試験による試料
●－3　コアー試料

2．試料採取深度の回収比

3.20～3.70ｍは採取深度ｍ
45/50は回収比（50cmは貫入量　45cmは試料長）

1/4