

ボーリング柱状図

調査名 忠生630号線（第二期）地質調査業務委託

ボーリングNo. 5 3 3 9 3 3 3 2 0 0 8

事業・工事名

シートNo. 1

ボーリング名	No.8	調査位置	東京都町田市上小山田町 地内	北緯	35° 36' 39.5000"
発注機関	町田市役所 道路部道路整備課	調査期間	平成29年11月22日～平成29年11月27日	東経	139° 24' 28.4280"
調査業者名		主任技師		現代代理人	
孔口標高	T.P. 140.19m	角	180° 上下 0°	方	0°北 270°西 0°東 180°南
総掘進長	22.20m	度	0°	向	0°鉛直 90°
試験機	YBM 05-DA2	ハンマー	半自動型	ポンプ	東邦地下工機 BG-3C
エンジン	ヤンマー NFD10	試験機種			

標尺	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位/測定月日	標準貫入試験			N値	原位置試験	試験名及び結果	試験採取番号	室内試験	掘進月日
										深	10cm毎の打撃回数	打撃回数/貫入量						
140.09	0.10	0.10		表土	褐			竹根混入	11/23 1.90	1.15	11	11	11	3				
				凝灰質粘土	褐			含水中位 不均質 粘性やや強い 1m付近まで竹根混入 スコリア・浮石混入 所々少量の砂を混入する		1.48	16	16	2					
										2.15	16	16	2					
										2.47	16	14	2					
										3.15	16	14	2					
										3.45	11	11	11	3				
										4.15	11	11	11	3				
										4.48	12	12	12	3				
										5.15	12	12	12	3				
										5.51	12	12	12	3				
										6.15	12	12	12	3				
										6.51	11	13	21	45				
133.49	6.60	6.70		粘土混じり砂礫	褐			含水少位 φ2mm～φ20mm角礫主体		7.15	11	13	21	45				
										7.45	5	6	7	18				
										8.15	6	8	9	23				
										8.45	6	8	9	23				
										9.15	15	17	18	50				
										9.45	12	13	13	38				
										10.15	12	13	13	38				
										10.43	11	14	12	37				
										11.15	11	14	12	37				
										11.45	37	13	8	50				
										12.15	10	13	15	38				
										12.45	23	27	3	50				
										13.15	12	11	16	39				
										13.33	12	11	16	39				
										14.15	22	28	9	50				
										14.45	50	5	5	50				
										15.15	23	27	3	50				
										15.28	50	5	5	50				
										16.15	12	11	16	39				
										16.45	12	11	16	39				
										17.15	22	28	9	50				
										17.34	50	5	5	50				
										18.15	50	5	5	50				
										18.20	39	11	2	50				
										19.15	50	5	5	50				
										19.27	50	5	5	50				
										20.15	50	5	5	50				
										20.19	50	5	5	50				
										21.15	50	5	5	50				
										21.23	50	5	5	50				
										22.15	50	5	5	50				
										22.20	50	5	5	50				