No. 1　　2021.7

正面

No. 2

正側面

No. 3

側面（北）

No. 4

軒付（西）

No. 5

軒付（南）

No. 6

軒付（東）

No. 7

軒付（北）

No. 8

妻壁（小屋裏より）

No. 9

破損状況（雨染み）

側面

前包下詳細図　1/10

軒付詳細図　1/10

令和3年度　妙福寺鐘楼門屋根応急工事