

施設名	場所	測定日	測定値 (地上5cm)	清掃日	清掃後の測定値 (地上5cm)	測定機器
町田第一中学校	校庭中央	12月20日	0.05	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月20日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭東南側溝上	12月20日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭バックネット裏 左横側溝上	12月20日	0.04	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏雨どい下	12月20日	0.14	---	---	TSC-172B
	特別支援学級昇降口 右角雨どい下	12月20日	0.06	---	---	TSC-172B
	特別支援学級昇降口 右側側溝	12月20日	0.08	---	---	TSC-172B
	北校舎北東裏畑	12月20日	0.06	---	---	TSC-172B
	北校舎倉庫裏雨どい下	12月20日	0.20	---	---	TSC-172B
	北校舎倉庫入り口 左角雨どい下	12月20日	0.29	12月20日	0.11	TSC-172B
	管理棟下道路横雨どい下	12月20日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭側昇降口 左雨どい下側溝上	12月20日	0.07	---	---	TSC-172B
	体育館入口前芝生上	12月20日	0.11	---	---	TSC-172B
	北側校舎屋上西階段寄り 排水口	12月20日	0.08	---	---	TSC-172B
	北側校舎屋上北東角 排水口	12月20日	0.10	---	---	TSC-172B
	北校舎倉庫入り口 左角雨どい下脇(攪拌場所)	12月20日	0.11	---	---	TSC-172B
	町田第二中学校	校庭中央	12月21日	0.05	---	---
校庭砂場		12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
正門前側溝		12月21日	0.10	---	---	Mr.Gamma
プール機械室付近		12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
プール出入口付近		12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
プール階段下側溝		12月21日	0.12	---	---	Mr.Gamma
校庭南側側溝		12月21日	0.10	---	---	Mr.Gamma
バックネット裏(砂置場)		12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
体育倉庫裏(南側) 雨どい排水管下		12月21日	0.46	12月21日	0.11	Mr.Gamma
体育倉庫裏(北側) 雨どい排水管下		12月21日	0.25	12月21日	0.11	Mr.Gamma
北東・防災倉庫裏(体育倉庫裏 【北側・南側】雨どい排水管下の 埋立箇所)		12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
教室棟裏機械室脇		12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
北西・受水槽付近		12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
配膳室(北東) 雨どい排水管下		12月21日	0.47	1月10日	0.12	Mr.Gamma
配膳室(北西) 雨どい排水管下		12月21日	0.58	1月10日	0.10	Mr.Gamma
管理棟裏倉庫(北西) 雨どい排水管下		12月21日	0.31	12月21日	0.11	Mr.Gamma
体育館裏中央 雨どい排水管下		12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
変電施設裏(管理棟裏倉庫 【北西】雨どい排水管下の 埋立箇所)	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma	

	受水槽裏 (配膳室配水管の埋立箇所)	1月10日	0.10	---	---	Mr.Gamma
町田第三中学校	屋上北西側排水口	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	屋上北東側土溜り	12月22日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側外部階段下側溝内	12月22日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	昇降口左側雨どい下	12月22日	0.52	12月22日	0.21	Mr.Gamma
	校庭北東側側溝内	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭東南端桜の木下	12月22日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭南西端	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭北西端側溝内	12月22日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏石油倉庫南 (埋立箇所)	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	南大谷中学校	校庭体育倉庫裏(東側)	11月25日	0.45	11月25日	0.10
校庭体育倉庫裏(西側)		11月25日	0.31	11月25日	0.09	TSC-172B
校庭プール更衣室脇		11月25日	0.22	---	---	TSC-172B
体育館裏 (校庭体育倉庫裏の埋立箇所)		11月25日	0.09	---	---	TSC-172B
体育館裏 (校庭体育倉庫裏の埋立箇所)		12月26日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭体育倉庫裏雨どい下①		12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
校庭体育倉庫裏雨どい下②		12月26日	0.07	---	---	Mr.Gamma
校庭砂場		12月26日	0.05	---	---	Mr.Gamma
プール更衣室(女子) 横雨どい下		12月26日	0.13	---	---	Mr.Gamma
プール更衣室道路側 雨どい下		12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
プール更衣室(女子)横		12月26日	0.18	---	---	Mr.Gamma
校庭中央		12月26日	0.06	---	---	Mr.Gamma
プール機械室横雨どい下		12月26日	0.06	---	---	Mr.Gamma
南側テニスコート角 集水樹上		12月26日	0.05	---	---	Mr.Gamma
西側ベンチ裏側溝集水樹		12月26日	0.05	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟裏入り口屋根下		12月26日	0.09	---	---	Mr.Gamma
体育館下北側雨どい下		12月26日	0.07	---	---	Mr.Gamma
バスケットコート裏腐葉土柵横		12月26日	0.05	---	---	Mr.Gamma
教室間渡り廊下横		12月26日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校舎グラウンド側側溝上		12月26日	0.05	---	---	Mr.Gamma
校舎南側屋上角排水口		12月26日	0.04	---	---	Mr.Gamma
校舎北側屋上角排水口		12月26日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	校舎屋上中央部	12月20日	0.39	12月20日	0.09	Mr.Gamma
	校舎屋上西側	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎屋上北東側	12月20日	0.43	12月20日	0.12	Mr.Gamma
	校舎東側連絡通路雨どい下	12月20日	0.09	---	---	Mr.Gamma

南中学校	校舎裏用務倉庫雨どい下	12月20日	0.17	---	---	Mr.Gamma
	校庭北側側溝内	12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側側溝内	12月20日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側側溝内	12月20日	0.20	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	昇降口前側溝内	12月20日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	理科室裏(埋立箇所)	12月20日	0.14	---	---	Mr.Gamma
つくし野中学校	校庭中央	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校舎西側花壇中	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校舎北東端雨水管横	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏北東側焼釜庫裏	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	プール付属棟雨水管下	12月24日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	教室棟と体育館の間	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	教室棟と体育館通路の 雨水管下	12月24日	0.33	12月24日	0.13	Mr.Gamma
	体育館横側溝内	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	体育館西側校舎との間 集水桝上	12月24日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	校舎北西側倉庫横雨水管下	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	屋上南西側排水口	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	屋上北側排水口	12月24日	0.26	12月24日	0.06	Mr.Gamma
	屋上北西側排水口①	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	屋上北西側排水口②	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校舎東側焼釜庫裏方面 (埋立箇所)	12月24日	0.10	---	---	Mr.Gamma	
成瀬台中学校	校庭中央	12月15日	0.05	---	---	TSC-172B
	体育倉庫南	12月15日	0.08	---	---	TSC-172B
	体育倉庫北	12月15日	0.10	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育倉庫南東角	12月15日	0.13	---	---	TSC-172B
	体育倉庫北東	12月15日	0.09	---	---	TSC-172B
	校舎前西側側溝	12月15日	0.14	---	---	TSC-172B
	プール角	12月15日	0.50	12月15日	0.19	TSC-172B
	防災倉庫裏側溝	12月15日	0.10	---	---	TSC-172B
	校舎棟北側側溝	12月15日	0.12	---	---	TSC-172B
	特別教室棟東フェンスそば 側溝	12月15日	0.12	---	---	TSC-172B
	屋上(校舎北側、角、排水口)	12月15日	0.07	---	---	TSC-172B
	屋上(校舎南側、角、排水口)	12月15日	0.07	---	---	TSC-172B

	プール脇(埋立箇所)	12月15日	0.09	---	---	TSC-172B
南成瀬中学校	校庭中央	11月14日	0.08	---	---	TSC-173B
	校庭中央	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭正門横	11月14日	0.10	---	---	TSC-174B
	プール前砂場	11月14日	0.06	---	---	TSC-175B
	校庭北西側U字溝横	11月14日	0.07	---	---	TSC-176B
	体育館南側雨どい下	11月14日	0.11	---	---	TSC-177B
	生徒下駄箱横雨どい下	11月14日	0.09	---	---	TSC-178B
	屋上北側	11月14日	0.30	11月14日	0.08	TSC-179B
	屋上西側	11月14日	0.08	---	---	TSC-180B
	屋上東側	11月14日	0.17	---	---	TSC-181B
	校舎北側雨どい下	11月14日	0.09	---	---	TSC-182B
	テニスコート後ろ側溝	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	附属棟脇側溝	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	附属棟前排水口	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校舎校庭側集水ます	12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	北側校舎脇排水溝	12月20日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	ポンプ室排水溝	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎東側排水溝	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎テニスコート側排水溝	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	教室棟校庭側排水溝	12月20日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎入り口前側溝	12月20日	0.20	---	---	Mr.Gamma
	6棟屋上北側排水口	12月20日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	6棟屋上南側排水口	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	教室棟屋上校庭側排水口	12月20日	0.37	12月20日	0.07	Mr.Gamma
	教室棟屋上中央部排水口	12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	体育館西側(埋立箇所)	12月20日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	鶴川中学校	校庭北東側溝内	12月21日	0.11	---	---
校庭砂場		12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭南西角排水枡内		12月21日	0.19	---	---	Mr.Gamma
特別支援学級畑前側溝枡内		12月21日	0.20	---	---	Mr.Gamma
校庭中央		12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
テニスコート横花だん		12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
東側畑		12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
校舎南東側浸水枡内		12月21日	0.09	---	---	Mr.Gamma
体育館棟河川側土		12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma

	屋上(3階)中央排水口	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	屋上(3階)北側排水口	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	屋上(2階)校庭側排水口	12月21日	0.20	---	---	Mr.Gamma
	屋上(2階)河川側排水口	12月21日	0.21	---	---	Mr.Gamma
鶴川第二中学校	体育館裏北側	12月5日	0.10	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫裏雨どい下	12月5日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月5日	0.07	---	---	DoseRAE2
	屋上西側排水口	12月27日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	屋上中央排水口	12月27日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	屋上東側排水口	12月27日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育館渡り廊下雨どい下	12月27日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	体育館渡り廊下雨水管下①	12月27日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	体育館渡り廊下雨水管下②	12月27日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏腐葉土袋上	12月27日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	油庫裏腐葉土袋上	12月27日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏擁壁下角	12月27日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎北西側雨水管下①	12月27日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	校舎北西側雨水管下②	12月27日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	プール機械室雨水管跡	12月27日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	プール更衣室横雨水管下	12月27日	0.22	---	---	Mr.Gamma
	プール更衣室横雨水管下そば	12月27日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	プール横芝生上	12月27日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫雨水管下	12月27日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏雨水管下	12月27日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側側溝内	12月27日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月27日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	正門前側溝内	12月27日	0.07	---	---	Mr.Gamma
薬師中学校	プール機械室横雨樋下	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	プール更衣室横雨樋下	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側排水溝柵内	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭東南角側溝最終柵内	12月21日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	砂場東側溝(土溜まり)	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫東雨樋下	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	木工室側テニスコート前	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側畑	12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	体育館西側可燃ゴミ倉庫裏雨樋	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma

	事務室北側花だん	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館1階入口右雨樋下	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	屋上排水口	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
真光寺中学校	屋上北側	12月18日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭中央	12月18日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月18日	0.07	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫東側側溝内	12月18日	0.10	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫西側側溝内	12月18日	0.11	---	---	DoseRAE2
	校庭北東側側溝内	12月18日	0.14	---	---	DoseRAE2
	プール付属棟横側溝内①	12月18日	0.24	12月18日	0.12	DoseRAE2
	プール横側溝内②	12月18日	0.18	---	---	DoseRAE2
	プール横側溝内③	12月18日	0.14	---	---	DoseRAE2
	プール横側溝内④ (通用門入口)	12月18日	0.18	---	---	DoseRAE2
	校庭南側側溝内①	12月18日	0.16	---	---	DoseRAE2
	校庭南側側溝内②	12月18日	0.33	12月18日	0.13	DoseRAE2
	校舎東側昇降口前	12月18日	0.10	---	---	DoseRAE2
	北側倉庫裏雨どい下	12月18日	0.15	---	---	DoseRAE2
	校舎西側倉庫横(埋立箇所)	12月18日	0.15	---	---	DoseRAE2
金井中学校	体育倉庫裏東側	12月10日	0.21	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫裏西側	12月10日	0.13	---	---	DoseRAE2
	校庭東南側側溝内	12月10日	0.11	---	---	DoseRAE2
	校庭中央	12月10日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭東側側溝上	12月10日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月10日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校舎南東側雨水管下	12月10日	0.08	---	---	DoseRAE2
	テニスコート東側雨水管下	12月10日	0.09	---	---	DoseRAE2
	正門横倉庫脇土嚢袋	12月10日	0.16	---	---	DoseRAE2
	屋上北側排水口内	12月10日	0.11	---	---	DoseRAE2
忠生中学校	南校舎屋上南側排水口 (土砂少量、攪拌により清掃)	12月22日	0.29	12月22日	0.17	Mr.Gamma
	南校舎屋上北側排水口	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	特別支援教室棟屋上中央 排水口	12月22日	0.16	---	---	Mr.Gamma
	特別支援教室棟屋上北側 排水口	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月22日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫入口側右角 排水溝上	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫入口側左角 排水溝上	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏排水溝上	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭花壇	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma

	プール横排水溝上	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館棟門側排水溝上	12月22日	0.17	---	---	Mr.Gamma
	危険物倉庫入口側左角排水口	12月22日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	倉庫裏側右角排水口	12月22日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	倉庫裏側左角排水口 (土砂少量、攪拌により清掃)	12月22日	0.41	12月22日	0.16	Mr.Gamma
山崎中学校	屋上2階排水口	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	屋上東側排水口	12月23日	0.18	---	---	Mr.Gamma
	屋上南側中央排水口	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏雨どい下	12月23日	0.18	---	---	Mr.Gamma
	校庭南東側側溝内	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭西側側溝内	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	西側側溝松の木下	12月23日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	プール付属棟雨どい下	12月23日	0.19	---	---	Mr.Gamma
	体育館横渡り廊下雨どい下	12月23日	0.24	12月23日	0.18	Mr.Gamma
	校舎裏渡り廊下雨どい下	12月23日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏集水桝内	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	北側方面側溝合流部	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	東側校舎スペース(埋立箇所)	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	木曾中学校	校庭中央	12月23日	0.05	---	---
校庭砂場		12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭南東側側溝内		12月23日	0.11	---	---	Mr.Gamma
校庭南側側溝内		12月23日	0.10	---	---	Mr.Gamma
プール機械室横雨どい下		12月23日	0.10	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟南西側飯ごう竈付近		12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
テニスコート横花壇中		12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟横花壇中		12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
体育館裏		12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟北東側		12月23日	0.10	---	---	Mr.Gamma
校舎正面花壇中		12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
管理棟屋上南東側排水口内		12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
管理棟屋上南東側中央排水口内		12月23日	0.17	---	---	Mr.Gamma
管理棟屋上南西側排水口内		12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟屋上南東側排水口内		12月23日	0.10	---	---	Mr.Gamma
校庭中央	12月24日	0.04	---	---	Mr.Gamma	
校庭砂場	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma	

小山田中学校	校庭西側ゴミ置き場内	12月24日	0.15	---	---	Mr.Gamma	
	校庭南西側崖下①	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma	
	校庭南西側崖下②	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	バックネット裏	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma	
	校舎前花壇中	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma	
	給食室搬入口	12月24日	0.12	---	---	Mr.Gamma	
	ポンプ室横	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma	
	体育館入口排水溝内	12月24日	0.12	---	---	Mr.Gamma	
	自転車置き場裏①	12月24日	0.11	---	---	Mr.Gamma	
	自転車置き場裏②	12月24日	0.11	---	---	Mr.Gamma	
	プール横排水口内	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma	
	プール付属棟前	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	正門前排水溝内	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	校舎棟屋上①	12月24日	0.14	---	---	Mr.Gamma	
	校舎棟屋上②	12月24日	0.27	12月24日	0.10	Mr.Gamma	
	校舎棟3階体育館前ベランダ①	12月24日	0.19	---	---	Mr.Gamma	
	校舎棟3階体育館前ベランダ②	12月24日	0.38	12月24日	0.11	Mr.Gamma	
	校舎棟3階体育館前ベランダ③	12月24日	0.62	12月24日	0.13	Mr.Gamma	
	体育館ベランダ①	12月24日	0.24	12月24日	0.12	Mr.Gamma	
	体育館ベランダ②	12月24日	0.32	12月24日	0.11	Mr.Gamma	
	体育館ベランダ③	12月24日	0.30	12月24日	0.11	Mr.Gamma	
	北東側端(埋立箇所)	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	堺中学校	校庭中央	12月17日	0.07	---	---	DoseRAE2
		校庭北側側溝内	12月17日	0.15	---	---	DoseRAE2
校庭砂場		12月17日	0.09	---	---	DoseRAE2	
校庭北東側側溝内		12月17日	0.12	---	---	DoseRAE2	
西側リサイクル倉庫裏		12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2	
校舎南側花壇内		12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2	
校舎南側堆肥集積所内		12月17日	0.19	---	---	DoseRAE2	
校舎西側武道館入口横排水枡上		12月17日	0.14	---	---	DoseRAE2	
校舎西側武道館北側排水枡上		12月17日	0.12	---	---	DoseRAE2	
体育倉庫裏(西側)雨排水管下		12月17日	0.12	---	---	DoseRAE2	
校舎北側雨水管下		12月17日	0.13	---	---	DoseRAE2	
屋上東側排水口		12月17日	0.08	---	---	DoseRAE2	
屋上西側排水口		12月17日	0.07	---	---	DoseRAE2	
		学童保育前ルーフトレン雨水枡	12月6日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2	
	プール棟東側ルーフトレン雨水枡	12月6日	0.12	---	---	DoseRAE2	

武蔵岡中学校	プール横芝生上	12月6日	0.10	---	---	DoseRAE2
	バックネット裏	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫裏中央雨どい下	12月26日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	体育館南東側ルーフトレン 雨水枡	12月6日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏北側雨どい下	12月26日	0.17	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏南側雨どい下	12月26日	0.16	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏入り口横雨どい下	12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏集水枡	12月26日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館入り口渡り廊下横 雨どい下	12月26日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	体育館横渡り廊下横雨どい下	12月26日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	体育館横渡り廊下横陶芸室前 雨どい下	12月26日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏北側壁面下側溝上	12月26日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	北側倉庫裏雨どい下	12月26日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	プール横畑中	12月26日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	プールのスロープ下	12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎屋上北側排水口	12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
校舎屋上南側排水口	12月26日	0.10	---	---	Mr.Gamma	