


熱回収施設等の整備進捗について

1. 工事進捗状況について①



1. 工事進捗状況について（全景）②



2019年8月 撮影



2020年7月21日撮影

1. 工事進捗状況について（各施工状況）③



熱回収エリア
炉鉄骨施工状況
(6月23日)



不燃・粗大エリア
2F躯体施工状況
(6月26日)



熱回収エリア
地下配管施工状況
(7月1日)

1. 工事の進捗状況について（各施工状況）④



熱回収エリア
ボイラー施工状況
(6月12日)



新管理棟
基礎躯体施工状況
(6月30日)



煙突
外筒施工状況
(6月30日)

3. 工事に関するインフォメーション

○ホームページでの公開

<https://machi-netsu.jp/>



最新の空撮写真や工事状況を公開しています。

現場状況（2020年5月）



2020年

2020年05月 現場状況
2020年04月 現場状況
2020年03月 現場状況
2020年02月 現場状況
2020年01月 現場状況

2019年

2019年12月 現場状況
2019年11月 現場状況
2019年10月 現場状況
2019年09月 現場状況
2019年08月 現場状況
2019年07月 現場状況
2019年06月 現場状況
2019年05月 現場状況
2019年04月 現場状況
2019年03月 現場状況
2019年02月 現場状況
2019年01月 現場状況

2018年

2018年12月 現場状況
2018年11月 現場状況
2018年10月 現場状況
2018年09月 現場状況
2018年08月 現場状況
2018年07月 現場状況