


整備工事進捗等について

1. 工事進捗状況について①



1. 工事進捗状況について②




熱回収エリア：
ごみピットB3F工事
B2F/B1F 基礎工事
煙突工事


不燃・粗大エリア：
ごみピット底盤工事
1F 基礎工事

1. 工事進捗状況について③

熱回収エリア




ごみピット掘削完了
鉄筋工事着手前
(6月4日)



ごみピット底盤
コンクリート打設
(7月30日)

1. 工事の進捗状況について④

煙突 施工状況



煙突基礎
鉄筋工事
(5月28日)



煙突基礎
コンクリート打設
(6月3日)

不燃・粗大エリア



ごみピット底盤
鉄筋工事
(8月1日)

2. 7月28日 親子現場見学会について

> 台風6号の接近が予想されたため、中止しました。

見学会で予定していたイベント



カラーサンドで
サンドアート作り



地下18m (ごみピット底)
の砂で作りました。



(参考)第1回見学会写真

工事現場見学



(参考)第1回見学会写真

3. 工事に関するインフォメーション①

○ホームページでの公開

<https://machi-netsu.jp/>



町田リサイクル文化センターは
生まれ変わります

最新の空撮写真や工事状況を公開しています。



2018年

- 2018年12月 現場状況
- 2018年11月 現場状況
- 2018年10月 現場状況
- 2018年09月 現場状況
- 2018年08月 現場状況
- 2018年07月 現場状況
- 2018年06月 現場状況
- 2018年05月 現場状況
- 2018年04月 現場状況
- 2018年03月 現場状況
- 2018年02月 現場状況
- 2018年01月 現場状況

2017年

- 2017年12月 現場状況
- 2017年11月 現場状況
- 2017年10月 現場状況
- 2017年09月 現場状況
- 2017年08月 現場状況
- 2017年07月 現場状況
- 2017年06月 起工式 (6月17日)



3. 工事に関するインフォメーション②

○工事説明会の実施：

2017年と2018年に、合計8回の工事説明会を行いました。



2017年5月19日
忠生市民センター



2017年5月28日
函師小学校



2018年6月30日
小山田小学校

10. 建築工事 施工イメージ1

杭工事

コンクリート工事



写真等を使い、工事の内容をご説明しました。