

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する
施設整備工事

第1期解体・造成工事

事業進捗報告

1. 工事範囲図

管理棟




花の家



造成



第1期工事範囲



2. 工事進捗状況

管理棟




仮囲い



正面



第1期工事範囲



花の家



(参考) 航空写真



航空写真2017年9月20日撮影

3. 建設現場ホームページ



HPの名称・アドレス

名称： 町田市熱回収施設等整備運営事業

アドレス： <http://machi-netsu.jp/>

4. 伐採工事



樹木伐採作業状況



伐採作業終了

5. 移植工事




樹木移植作業状況

6. 造成工事

使用重機



造成工事範囲



車両の出入り：最大で1日150台程度

(実物) タイヤ洗浄機



タイヤ洗浄機設置状況

8. 最後に

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。