

## 空間放射線量の測定 敷地境界付近〈町田市下水道部水再生センターによる測定〉

### 測定項目

空間放射線量

### 測定方法

シンチレーション式サーベイメータ: Mr.Gamma(ミスター・ガンマ)A2700型(町田市で購入した機器)  
 ※2011年12月21日からの測定は、上記の機器で測定しています。

### 測定結果

#### 2018年度成瀬クリーンセンター

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ (マイクロシーベルト 毎時)

測定日	敷地境界測定点(地上1m)				
	1	2	3	4	5
2018年4月4日	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
2018年4月11日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年4月19日	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06
2018年4月26日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年5月2日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
2018年5月10日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
2018年5月16日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06
2018年5月23日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
2018年5月30日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06
2018年6月7日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年6月13日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
2018年6月21日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
2018年6月27日	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06
2018年7月4日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
2018年7月11日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年7月18日	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06
2018年7月25日	0.04	0.05	0.04	0.05	0.06
2018年8月1日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
2018年8月9日	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
2018年8月15日	0.04	0.05	0.06	0.05	0.07
2018年8月22日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
2018年8月29日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
2018年9月5日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
2018年9月12日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
2018年9月19日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年9月26日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年10月3日	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
2018年10月10日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2018年10月17日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
2018年10月24日	0.04	0.05	0.05	0.04	0.06
2018年10月31日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07
2018年11月7日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
2018年11月14日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2018年11月21日	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
2018年11月28日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
2018年12月5日	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07
2018年12月13日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
2018年12月19日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
2018年12月26日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2019年1月9日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2019年1月16日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2019年1月23日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2019年1月30日	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
2019年2月7日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
2019年2月13日	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06
2019年2月20日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
2019年2月27日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
2019年3月6日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
2019年3月13日	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
2019年3月20日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
2019年3月27日	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05

● 測定値は、成瀬クリーンセンター周囲5箇所の測定点、地上1mを5回測定した平均値です。