


現場レポート Chapter5



こちらは、2019年4月の航空写真です。今回は、鶴間公園とカフェ・クラブハウス棟、パークライフ・サイト、調整池の工事進捗をご紹介します。

鶴間公園





公園では、水道道路の舗装が完了しました。今後も引き続き整備を進め、完成イメージのようなケヤキ並木と四季の彩を楽しめる空間を作っていきます。



四阿も完成しました。園路散策の途中にひと休みしながら、さわやか広場の景色を一望することができます。



トイレ棟も完成しました。上品かつおしゃれなデザインとなっており、早く皆さんに使っていただきたいです。

カフェ・クラブハウス棟



新しい鶴間公園の施設として建設するカフェ・クラブハウス棟の基礎をつくっている状況です。利用者からの親しみやすさや、豊かな公園の緑と親和性のある景観に配慮し、木を活かした建物ができます。

パークライフ・サイト



パークライフ・サイトでは、建物の基礎をつくっています。もともとある松の木を傷付けないよう、注意して作業しています。大型の重機を使用しますが、安全第一で工事を進めています。

調整地



境川沿いに位置する雨水調整池の整備工事は、2018年3月で完了しました。雨水の調整容量を、現在の約9,000 m^3 から約20,000 m^3 に拡張し、上部利用ができるように蓋をかけて埋設しました。4月からスポーツエリアとしての整備を始めております。