

プレスリリース [2022年6月30日]

(計1枚)

汚水取付管の破損による道路陥没について

汚水取付管（陶管）の破損により、流出した汚水が道路下の土砂を押し流し、空洞ができたことにより、道路陥没が発生しました。

今回の道路陥没において、現場周辺での通行人や建物への直接的な被害はありません。既に現場は復旧しており、安全に通行することができます。

■発生日時

2022年6月28日（火）午後2時頃

■場 所

原町田6丁目7番先（ティップス町田ビル前）

■状 況

舗装上に30cm程度の穴、舗装下に幅2m×長さ2m×深さ1.5mの空洞ができましたが、既に現場は復旧しています。

案 内 図



道路陥没の状況



復旧状況



■ 本件に関するお問い合わせ先

下水道部下水道管理課 課長 西澤 TEL 042-724-4328