

ボーリング柱状図

調査名 忠生630号線（第二期）地質調査業務委託

ボーリングNo. 5 3 3 9 3 3 3 2 0 0 5

事業・工事名

シートNo. 1

ボーリング名	No.5	調査位置	東京都町田市上小山田町 地内	北緯	35° 36' 34.0920"
発注機関	町田市役所 道路部道路整備課	調査期間	平成29年11月13日～平成29年11月13日	東経	139° 24' 25.5090"
調査業者名		主任技師		現代場人	
コ		鑑		定	
ア		者		ボーリング	
者		責任者			
孔口標高	T.P. 113.27m	角	180° 上 下 0°	方	0°北 270°西 0°東 90°南
総掘進長	15.34m	度	0°	向	0°水平 鉛直 90°
使用機種	試錐機 YBM 05-DA2	ハンマー	落下用具	ポンプ	東邦地下工機 BG-3C
エンジン	ヤンマー NFD10				

標尺	層厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	粒	孔	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室	掘	
											度	10cm毎の	打撃	N	深	試験	深	採取			内
m	m	m	図	区分	調	度	度	事	度	内	深	度	打撃	回数	貫入	度	名	度	方	月	
1				埋土	灰 黄褐			GL-0.00m~0.30m碎石土 GL-0.30m~1.70m粒子均一の砂質土		11/13	1.15	1	1	2							
2	111.57	1.70	1.70							1.90	1.50	0	0	0							
3				砂混じり粘土	褐			含水中位 不均質 含水中位 砂全体に不規則に混入 少量の炭化物混じる			2.00	0	0	0							
4	109.37	2.20	3.90								2.53	0	0	0							
5				凝灰質粘土	黄褐灰			含水中位 不均質 粘性中位 GL-3.90m~4.10m礫層挟む φ2mm~φ60mm程度の礫			3.00	0	0	0							
6	107.47	1.90	5.80								3.55	2	3	3	8						
7					黄褐灰			含水中位 粒子ほぼ均一なもの GL-5.80m~5.90mGL-6.00m~6.70m 礫層挟む 8m付近赤褐色 9m付近より褐灰色もどる 所々に固結がみられる			4.15	2	3	3	8						
8											4.45	2	2	2	6						
9					赤褐						4.45	2	2	2	6						
10				粘土混じり細砂							5.15	2	2	2	6						
11											5.45	8	10	12	30						
12					褐灰						6.15	8	10	12	30						
13											6.45	9	10	10	29						
14											7.15	9	10	10	29						
15	97.93	9.54	15.34								7.45	4	5	6	15						
16											8.15	4	5	6	15						
17											8.45	6	7	8	21						
											9.15	6	7	8	21						
											9.45	8	10	12	30						
											10.15	8	10	12	30						
											10.45	11	13	14	38						
											11.15	11	13	14	38						
											11.45	15	17	18	50						
											12.15	15	17	18	50						
											12.40	16	18	16	50						
											13.15	16	18	16	50						
											13.43	12	18	20	50						
											14.15	12	18	20	50						
											14.43	23	27	27	50						
											15.15	23	27	27	50						
											15.34	23	27	27	50						