



調査位置図



BP No. 2 m
● -0.38 ボーリング位置

件名	町田市立南沢小学校増改築工事		
場所	町田市鶴間187番地		
図面名	調査位置図		
図面番号			
縮尺	1/300		
作製年月	43	2	作製者

地質柱状図及標準貫入試験結果図


第 1 号孔

調査名 町田市立南第一小学校増改築工事地質調査

調査場所 町田市鶴間 187番地

調査月日 昭和43年2月1日 ~ 2月3日

標 高 - 0.240 M
地下水位 M なし



地質柱状図及標準貫入試験結果図

第 2 号孔


調査名 所田市立南第一小学校増改築工事地質調査


調査場所 所田市 鶴岡 187 番地

調査月日 昭和43年2月4日 ~ 2月4日

標 高 M - 0.380

地下水位 M 0.42






8000 3000 3000
24000


1F

16000
8000 8000 2000 8000



8000 3000 3000
24000

2F



8000 3000 3000
24000

3F



件名	町田市立南第一小学校新築敷地地質調査
場所	町田市 鶴間 187
図面名	調査位置図
図面番号	
縮尺	1/500
作製年月日	44.10
作製者	

調査点番
調査点(地質調査)

● BM 000 M

地質柱狀圖

調查件名 町田市立南第1小学校新築敷地地質調査

No. 1

標高 - 0020

孔内水位 13.35^m

調査期間

昭和44年 9月29日より
昭和44年 10月2日まで

試料番号)

○-1 乱さない試料

◎一2 貫入試験機による試料

●-3 コア-試料

2. 試料採取深度と回収比

3.20	3.20-3.70は試料採取深度 (m)
45	45 は回収比 (50cm:貫入深さ,
50	50 45cm:試料長さ)

標高 m	深度 m	層厚 m	柱状 図	色調	地質 名	観 察	相 対 密 度	相 対 稠 度	標準貫入試験										試料			
									深度 m	N 値 回 cm	10cm毎の 打撃回数			N 値					採取 方法	採取 深度 m		
											10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40			50	
-0.620	0.60	0.60		黒褐色	表土	ロームにふる盛土 上部部 粘着が強い			1.00 35	2/35	1/20	1/15										
						3.50m附近より 粘着が少なくなり 凝灰質帯る		軟 い	2.00 31	3/31	1/11	1/10	1/10									
						火山灰 少量の腐植物 混入する			3.00 30	3	1	1	1									
						含水量中位			4.00 30	3	1	1	1									
						9.70より硬い			5.00 33	2/33	1/19	1/14										
									6.00 30	3	1	1	1									
									7.00 36	4/36	1/19	2/17										
									8.00 35	5/35	2/13	1/7	2/15									
									9.00 34	6/34	2/12	2/10	2/12									
									10.00 30	4	2	1	1									
									11.00 30	4	2	1	1									
-11.620	11.60	11.00		茶褐	ローム	上部部粘土多い 処々に粘土多く混入 する。軽石多く混入 含水量中位		ゆ る い	12.00 30	4	1	2	1									
				黄褐 乳灰	粘土質 中砂				13.00 30	5/35	2/15	1/10										
-13.720	13.70	2.10				13.70~13.80一時 完全透水する 含水量中位		中 位 堅 い	14.00 30	5	2	1	2									
						硬質である			15.00 30	8	3	2	3									
-16.670	16.65	2.95		茶褐	ローム				16.00 30	9	3	3	3									
						含水量中位 17.80まで砂多い 粘土全体は多く 混入する 4.3~6.0m 下部部 礫や大きくなる		中 位 く 密 な 非 常 に 密 な	17.00 30	20	9	5	6									
									18.00 30	46	13	15	18									
									19.00 30	51	16	16	19									
-20.70	20.15	3.50		黄褐	砂礫				19.97 18	50/18	30/18											

地質柱状図

調査件名 町田市立南第一小学校新築敷地地質調査

No. 2


標高 +0.070


孔内水位 13.05M

調査期間

昭和44年10月2日より
昭和44年10月3日まで

(注) 1. 試料採取方法の記号 (記号の右の数字は試料番号)
○-1 乱さない試料
◎-2 貫入試験機による試料
●-3 コア試料
2. 試料採取深度と回収比
3.20 3.20-3.70は試料採取深度 (m)
45 は回収比 (50cm:貫入深さ,
50 45cm:試料長さ)






件名	(仮称)三輪小学校他1校 地質調査委託		
申請地	東京都町田市長崎187(京葉1小学校)		
図面名称	調査地点位置図	縮尺	1:300
作成年月日	55年12月	日	尺

土質柱状図

調査件名 (仮称)三輪小学校地1校
地質調査委託
調査場所 東京都町田市鶴間187(南第1小等校)
地点-No. 1

調査年月日 昭和55年11月27日~11月28日
標高 B.M.-1.170 m
孔内水位 G.L.-12.15 m



土質柱状図

調査件名 (仮称)三輪小学校他1校
地質調査委託
調査場所 東京都助田町鶴岡187 (京浜1小学校)
地点No. 2

調査年月日 昭和55年11月27日~11月28日
標高 B.M.-1.330 m
孔内水位 G.L.-11.50 m

