


## 調査地点位置図



件 名	玉川学園文化センター敷地々図調査		
申請 地	東京都町田市玉川学園2丁目18番地		
図面 名称	調査地点位置図		
作成年月日	48年	7月	日
	縮 尺	1/200	


玉川学園文化センタ敷地地質調査 土質柱状断面図 (図一)

調査地名 町田市玉川学園2丁目18番地

調査年月日 昭和48年7月24日 7月25日

手・機シックル ローラー式コアボーリング  
手・機シックル スプリットサンプラー

地点-No. 1



## 土質柱状断面図(図一)

調査地名 町田市玉川学園2丁目18番地  
 調査年月日 昭和48年7月25日～7月26日  
 ポーリング工具 ローター式コマーボーリング  
 ポーリング方法 スプリットサンプラー

地点No. 2

